

FIXER

Multifunctional Screwdriver Set

150 in 1



User Manual

prove

EN ENGLISH	01
ES ESPAÑOL	05
DE DEUTSCH	09
FR FRANÇAIS	13
CH 中文	17
AR العربية	20
PL POLSKI	23
UA УКРАЇНСЬКА	27
RU РУССКИЙ	31

Thank you for choosing Proove! Please read the user manual carefully before using the product.

PRODUCT PARAMETERS

Box material: ABS plastic

Bits material: CRV

Bits size: C4xL28mm, C3xL35mm

Product size: 153x105x52mm

Weight: 602g

Color: black

PACKAGE

- Multifunctional screwdriver set x1
- User manual x1
- Stickers x1

PRODUCT DETAILS

1. Storage Box

Contains:

- PH2.0mm screws x10
- Y-screws x10
- prying tool x3
- SIM card removal tool x1
- suction cup x1

2. Extension

3. Flexible extension

4. Plastic spatula

5. Tweezers

6. Screwdriver

7. Magnetic zone

8. Demagnetizing zone

9. Extended screwdriver bits 3*C3xL35mm



PH000




Y000



P2

10. Screwdriver bits 117*C4xL28mm



-  PH0000*3 PH000*3 PH00*2 PH0*2 PH1*2 PH2*2
-  T6H*2 T7H T8H*2 T9H T10H*2 T15H T20H T25H
-  0.7*2 0.9*2 1.3 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0
-  H1/16 H5/64 H3/32 H7/64 H1/8 H9/64 H5/32 H3/16
-  M2.5 M3.0 M3.5 M4.0 M4.5 M5.0 M5.5
-  1.0*3 1.3*3 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
-  Y000*3 Y00*2 Y0 Y1 Y2
-  T1 T2*3 T3 T4 T5*2
-  SQ0 SQ1 SQ2 SQ3
-  U4 U6 U8 U10
-  0.8 1.0 0.3 0.1
-  2.0 2.3 2.6 3.0
-  P2*3 P5*2 P6
-  PZ0 PZ1 PZ2

 G3.8 G4.5

 Scraper

 Pry Bar

 2.0 2.5

 2.0

 U

SCREWDRIVER

Provides comfort in use by preventing slippage and increasing torque with less effort.

SCREWDRIVER BITS

Made of high quality CRV steel with a hardness of 50-54 HRC for strength and durability. These bits are resistant to wear and tear and can withstand heavy loads, making them ideal for use in a variety of environments and extending the life of the tool.

MAGNETIC STORAGE

Magnetic holders allow you to easily organize your bits, making it easier to access the tool you need. Bits are secured magnetically, reducing the risk of losing or accidentally dropping them.

EXTENSIONS

Help you work in hard-to-reach places by providing access to screws and fasteners that cannot be reached with standard tools. Extensions allow you to easily bypass obstacles and work from a variety of angles, increasing convenience and efficiency in confined spaces.

PLASTIC SPATULA

Designed to carefully and safely separate or remove various components.

TWEEZERS

Allows you to grasp, hold and manipulate small objects and parts.

DEMAGNETIZATION ZONE

This is the area where the magnetic properties of tools or objects are temporarily, or permanently, neutralized. This zone is used to prevent the buildup of magnetic charge

MAGNETIC ZONE

This is the area of the magnetic field. It allows objects to be held due to the magnetic effect, making them easier to operate.

WARNING

- Choose bits that exactly match the size and type of screw. The wrong tool can damage both the screw and the bits.
- Before use, make sure the screwdriver is free from cracks, chips, or other damage that could cause breakage or injury.
- Avoid applying excessive pressure, as this may cause tool breakage or damage to the work surface.

- Do not use screwdrivers as a lever, hammer or other tools. This can damage the tool.
- Keep screwdrivers in a special container or organizer to prevent loss or damage.
- Keep hands and fingers away from the work area and rotating parts to avoid injury.
- When performing work where flying particles may be generated, wear safety glasses to prevent injury.
- If a screw has thread damage or other defects, replace it to avoid fastening problems and possible damage to the tool.
- Make sure that the screwdriver set is stored out of the reach of children to prevent accidents.

Failure to observe the operating instructions may result in malfunctioning of the product and void the warranty.

Gracias por elegir Proove. Lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar el producto.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Material de la caja: plástico ABS

Material de las puntas: CRV

Tamaño de las puntas: C4xL28mm, C3xL35mm

Tamaño del producto: 153x105x52mm

Peso: 602g

Color: negro

PAQUETE

- Juego de destornilladores multifunción x1
- Manual del usuario x1
- Pegatinas x1

DETALLES DEL PRODUCTO

1. Caja de almacenamiento

Contiene:

- Tornillos PH2.0mm x10
- Tornillos en Y x10
- palanca x3
- Herramienta de extracción de la tarjeta SIM x1
- ventosa x1

2. Extensión

3. Extensión flexible

4. Espátula de plástico

5. Pinzas

6. Destornillador

7. Zona magnética

8. Zona de desmagnetización

9. Puntas de destornillador alargadas 3*C3xL35mm



PH000




Y000



P2

10. Puntas de destornillador 117*C4xL28mm



-  PH0000*3 PH000*3 PH00*2 PH0*2 PH1*2 PH2*2
-  T6H*2 T7H T8H*2 T9H T10H*2 T15H T20H T25H
-  0.7*2 0.9*2 1.3 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0
-  H1/16 H5/64 H3/32 H7/64 H1/8 H9/64 H5/32 H3/16
-  M2.5 M3.0 M3.5 M4.0 M4.5 M5.0 M5.5
-  1.0*3 1.3*3 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
-  Y000*3 Y00*2 Y0 Y1 Y2
-  T1 T2*3 T3 T4 T5*2
-  SQ0 SQ1 SQ2 SQ3
-  U4 U6 U8 U10
-  0.8 1.0 0.3 0.1
-  2.0 2.3 2.6 3.0
-  P2*3 P5*2 P6
-  PZ0 PZ1 PZ2

 G3.8 G4.5

 Scraper

 Pry Bar

 2.0 2.5

 2.0

 U

DESTORNILLADOR

Proporciona comodidad de uso al evitar el deslizamiento y aumentar el par con menos esfuerzo.

PUNTAS DE DESTORNILLADOR

Fabricadas en acero CRV de alta calidad con una dureza de 50-54 HRC para mayor resistencia y durabilidad. Estas brocas son resistentes al desgaste y soportan cargas pesadas, por lo que son ideales para su uso en diversos entornos y prolongan la vida útil de la herramienta.

ALMACENAMIENTO MAGNÉTICO

Los soportes magnéticos le permiten organizar fácilmente sus brocas, facilitando el acceso a la herramienta que necesita. Las brocas se fijan magnéticamente, lo que reduce el riesgo de perderlas o dejarlas caer accidentalmente.

EXTENSIONES

Le ayudan a trabajar en lugares de difícil acceso facilitando el acceso a tornillos y fijaciones a los que no se puede llegar con herramientas estándar. Las extensiones le permiten sortear obstáculos fácilmente y trabajar desde diversos ángulos, aumentando la comodidad y la eficacia en espacios reducidos.

ESPÁTULA DE PLÁSTICO

Diseñado para separar o extraer con cuidado y seguridad diversos componentes.

PINZAS

Permite agarrar, sujetar y manipular objetos y piezas pequeñas.

ZONA DE DESMAGNETIZACIÓN

Es la zona en la que las propiedades magnéticas de las herramientas u objetos se neutralizan temporal o permanentemente. Esta zona se utiliza para evitar la acumulación de carga magnética en las herramientas.

ZONA MAGNÉTICA

Es la zona del campo magnético. Permite sujetar objetos gracias al efecto magnético, lo que facilita su manejo.

ADVERTENCIA

- Elija brocas que se ajusten exactamente al tamaño y tipo de tornillo. Una herramienta incorrecta puede dañar tanto el tornillo como las brocas.
- Antes de utilizarlo, asegúrese de que el destornillador no presenta grietas, astillas u otros daños que puedan causar roturas o lesiones.
- Evite aplicar una presión excesiva, ya que podría provocar la rotura de la herramienta o dañar la superficie de trabajo.

- No utilice destornilladores como palanca, martillo u otras herramientas. Esto puede dañar la herramienta.
- Guarde los destornilladores en un contenedor u organizador especial para evitar pérdidas o daños.
- Mantenga las manos y los dedos alejados de la zona de trabajo y de las piezas giratorias para evitar lesiones.
- Utilice gafas de seguridad para evitar lesiones durante los trabajos que puedan generar partículas.
- Si un tornillo presenta daños en la rosca u otros defectos, sustitúyalo para evitar problemas de fijación y posibles daños en la herramienta.
- Asegúrese de guardar el juego de destornilladores fuera del alcance de los niños para evitar accidentes.

El incumplimiento de las instrucciones de uso puede provocar el mal funcionamiento del producto y anular la garantía.

Vielen Dank, dass Sie sich für Proove entschieden haben! Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

PRODUKTPARAMETER

Material der Schachtel: ABS-Kunststoff

Material der Bits: CRV

Bits Größe: C4xL28mm, C3xL35mm

Produktgröße: 153x105x52mm

Gewicht: 602g

Farbe: Schwarz

PAKET

- Multifunktionaler Schraubendreher-Satz x1
- Benutzerhandbuch x1
- Aufkleber x1

EINZELHEITEN ZUM PRODUKT

1. Aufbewahrungsbox

Enthält:

- PH2.0mm Schrauben x10
- Y-Schrauben x10
- Hohleisen x3
- Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte x1
- Saugnapf x1

2. Erweiterung

3. Flexible Erweiterung

4. Plastikspachtel

5. Pinzette

6. Schraubenzieher

7. Magnetische Zone

8. Entmagnetisierungszone

9. Erweiterte Schraubendreherbits 3*C3xL35mm



PH000




Y000



P2

10. Schraubendreherbits 117*C4xL28mm



-  PH0000*3 PH000*3 PH00*2 PH0*2 PH1*2 PH2*2
-  T6H*2 T7H T8H*2 T9H T10H*2 T15H T20H T25H
-  0.7*2 0.9*2 1.3 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0
-  H1/16 H5/64 H3/32 H7/64 H1/8 H9/64 H5/32 H3/16
-  M2.5 M3.0 M3.5 M4.0 M4.5 M5.0 M5.5
-  1.0*3 1.3*3 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
-  Y000*3 Y00*2 Y0 Y1 Y2
-  T1 T2*3 T3 T4 T5*2
-  SQ0 SQ1 SQ2 SQ3
-  U4 U6 U8 U10
-  0.8 1.0 0.3 0.1
-  2.0 2.3 2.6 3.0
-  P2*3 P5*2 P6
-  PZ0 PZ1 PZ2

 G3.8 G4.5

 Scraper

 Pry Bar

 2.0 2.5

 2.0

 Ü

SCHRAUBENZIEHER

Erhöht den Bedienungskomfort, indem er ein Abrutschen verhindert und das Drehmoment mit weniger Kraftaufwand erhöht.

SCHRAUBENDREHER-BITS

Hergestellt aus hochwertigem CRV-Stahl mit einer Härte von 50-54 HRC für Stärke und Haltbarkeit. Diese Bits sind verschleißfest und können schweren Lasten standhalten, so dass sie ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Umgebungen und die Verlängerung der Lebensdauer des Werkzeugs.

MAGNETISCHE SPEICHERUNG

Mit den magnetischen Haltern können Sie Ihre Bits einfach organisieren und haben so leichteren Zugriff auf das benötigte Werkzeug. Die Bits werden magnetisch gesichert, wodurch das Risiko, sie zu verlieren oder versehentlich fallen zu lassen, verringert wird.

ERWEITERUNGEN

Helfen Ihnen bei der Arbeit an schwer zugänglichen Stellen, indem sie Zugang zu Schrauben und Befestigungselementen bieten, die mit Standardwerkzeugen nicht erreicht werden können. Mit den Verlängerungen können Sie Hindernisse leicht umgehen und aus verschiedenen Winkeln arbeiten, was den Komfort und die Effizienz auf engem Raum erhöht.

PLASTIKSPACHTEL

Entwickelt, um verschiedene Komponenten vorsichtig und sicher zu trennen oder zu entfernen.

PINZETTE

Ermöglicht das Greifen, Halten und Manipulieren kleiner Gegenstände und Teile.

ENTMAGNETISIERUNGSZONE

Dies ist der Bereich, in dem die magnetischen Eigenschaften von Werkzeugen oder Gegenständen vorübergehend oder dauerhaft neutralisiert werden. Dieser Bereich wird verwendet, um den Aufbau magnetischer Ladung auf Werkzeugen zu verhindern.

MAGNETISCHE ZONE

Dies ist der Bereich des Magnetfeldes. Durch die magnetische Wirkung können Gegenstände festgehalten werden, was ihre Bedienung erleichtert.

WARNUNG

- Wählen Sie Bits, die genau auf die Größe und den Typ der Schraube abgestimmt sind. Das falsche Werkzeug kann sowohl die Schraube als auch die Bits

beschädigen.

- Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass der Schraubendreher keine Risse, Absplitterungen oder andere Schäden aufweist, die zu Brüchen oder Verletzungen führen könnten.
- Vermeiden Sie es, übermäßigen Druck auszuüben, da dies zum Bruch des Werkzeugs oder zur Beschädigung der Arbeitsfläche führen kann.
- Verwenden Sie Schraubendreher nicht als Hebel, Hammer oder andere Werkzeuge. Dies kann das Werkzeug beschädigen.
- Bewahren Sie Schraubendreher in einem speziellen Behälter oder Organizer auf, um Verlust oder Beschädigung zu vermeiden.
- Halten Sie Hände und Finger vom Arbeitsbereich und den rotierenden Teilen fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Tragen Sie bei Arbeiten, bei denen fliegende Partikel entstehen können, eine Schutzbrille, um Verletzungen zu vermeiden.
- Wenn eine Schraube ein beschädigtes Gewinde oder andere Defekte aufweist, ersetzen Sie sie, um Befestigungsprobleme und mögliche Schäden am Werkzeug zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Schraubendrehersatz außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt wird, um Unfälle zu vermeiden.

Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann zu Fehlfunktionen des Produkts und zum Erlöschen der Garantie führen.

Merci d'avoir choisi Proove ! Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Matériau de la boîte: Plastique ABS

Matériau des embouts: CRV

Taille des embouts: C4xL28mm, C3xL35mm

Taille du produit: 153x105x52mm

Poids: 602g

Couleur: noir

PAQUET

- Jeu de tournevis multifonctions x1
- Mode d'emploi x1
- Autocollants x1

DÉTAILS DU PRODUIT

1. Boîte de rangement

Contient :

- Vis PH2.0mm x10
- Vis en Y x10
- outil d'arrachage x3
- Outil de retrait de la carte SIM x1
- ventouse x1

2. Extension

3. Extension flexible

4. Spatule en plastique

5. Pince à épiler

6. Tournevis

7. Zone magnétique

8. Zone de démagnétisation

9. Embouts de tournevis allongés 3*C3xL35mm



PH000




Y000



P2

10. Embouts de tournevis 117*C4xL28mm



-  PH0000*3 PH000*3 PH00*2 PHO*2 PH1*2 PH2*2
-  T6H*2 T7H T8H*2 T9H T10H*2 T15H T20H T25H
-  0.7*2 0.9*2 1.3 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0
-  H1/16 H5/64 H3/32 H7/64 H1/8 H9/64 H5/32 H3/16
-  M2.5 M3.0 M3.5 M4.0 M4.5 M5.0 M5.5
-  1.0*3 1.3*3 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
-  Y000*3 Y00*2 Y0 Y1 Y2
-  T1 T2*3 T3 T4 T5*2
-  SQ0 SQ1 SQ2 SQ3
-  U4 U6 U8 U10
-  0.8 1.0 0.3 0.1
-  2.0 2.3 2.6 3.0
-  P2*3 P5*2 P6
-  PZ0 PZ1 PZ2

 G3.8 G4.5

 Scraper

 Pry Bar

 2.0 2.5

 2.0

 U

TOURNEVIS

Offre un confort d'utilisation en évitant le glissement et en augmentant le couple avec moins d'effort.

EMBOUTS DE TOURNEVIS

Fabriqués en acier CRV de haute qualité avec une dureté de 50-54 HRC pour la solidité et la durabilité. Ces embouts sont résistants à l'usure et peuvent supporter de lourdes charges, ce qui les rend idéaux pour une utilisation dans divers environnements et prolonge la durée de vie de l'outil.

STOCKAGE MAGNÉTIQUE

Les supports magnétiques vous permettent d'organiser facilement vos embouts, facilitant ainsi l'accès à l'outil dont vous avez besoin. Les embouts sont fixés magnétiquement, ce qui réduit le risque de les perdre ou de les faire tomber accidentellement.

EXTENSIONS

Elles vous aident à travailler dans les endroits difficiles d'accès en vous permettant d'accéder aux vis et aux fixations qui ne peuvent pas être atteintes avec des outils standard. Les rallonges vous permettent de contourner facilement les obstacles et de travailler sous différents angles, ce qui augmente la commodité et l'efficacité dans les espaces confinés.

SPATULE EN PLASTIQUE

Conçu pour séparer ou retirer avec précaution et en toute sécurité divers composants.

PINCE À ÉPILER

Permet de saisir, de tenir et de manipuler de petits objets et pièces.

ZONE DE DÉMAGNÉTISATION

Il s'agit de la zone où les propriétés magnétiques des outils ou des objets sont neutralisées de manière temporaire ou permanente. Cette zone est utilisée pour éviter l'accumulation de charges magnétiques sur les outils.

ZONE MAGNÉTIQUE

C'est la zone du champ magnétique. Elle permet de maintenir les objets grâce à l'effet magnétique, ce qui facilite leur manipulation.

AVERTISSEMENT

- Choisissez des embouts qui correspondent exactement à la taille et au type de vis. Un mauvais outil peut endommager à la fois la vis et les embouts.
- Avant de l'utiliser, assurez-vous que le tournevis ne présente pas de fissures,

d'éclats ou d'autres dommages susceptibles de provoquer une rupture ou des blessures.

- Évitez d'appliquer une pression excessive, car cela pourrait casser l'outil ou endommager la surface de travail.
- Ne pas utiliser les tournevis comme levier, marteau ou autres outils. Cela pourrait endommager l'outil.
- Conservez les tournevis dans un contenant spécial ou un organisateur pour éviter de les perdre ou de les endommager.
- Tenir les mains et les doigts à l'écart de la zone de travail et des pièces en rotation afin d'éviter toute blessure.
- Lorsque vous effectuez des travaux susceptibles de générer des particules volantes, portez des lunettes de sécurité pour éviter de vous blesser.
- Si une vis présente un filetage endommagé ou d'autres défauts, remplacez-la pour éviter les problèmes de fixation et les dommages éventuels à l'outil.
- Veillez à ce que le jeu de tournevis soit rangé hors de portée des enfants afin d'éviter tout accident.

Le non-respect des instructions d'utilisation peut entraîner un dysfonctionnement du produit et annuler la garantie.

感谢您选择 Proove! 请在使用产品前仔细阅读用户手册。

产品参数

储物箱材料: ABS 塑料

批头材料: CRV铬钒钢

批头尺寸: C4xL28毫米、C3xL35毫米

产品尺寸: 153x105x52毫米

重量: 602克


颜色: 黑色

包装

- 多功能螺丝刀套装 x1
- 说明书 x1
- 贴纸 x1

产品详细信息

1. 储物箱
内容包括
 - PH2.0mm 螺钉 x10
 - Y 型螺钉 x10
 - 撬动工具 x3
 - SIM 卡取卡针 x1
 - 吸盘 x1
2. E扩展器
3. 通用延长杆
4. 塑料刮刀
5. 镊子
6. 螺丝刀
7. 加磁区
8. 消磁区
9. 螺丝刀刀头 3*C3xL35毫米



⊕ PH000

Ⓨ Y000

★ P2

10. 螺丝刀头 117*C4xL28毫米

-  PH0000*3 PH000*3 PH00*2 PHO*2 PH1*2 PH2*2
-  T6H*2 T7H T8H*2 T9H T10H*2 T15H T20H T25H
-  0.7*2 0.9*2 1.3 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0
-  H1/16 H5/64 H3/32 H7/64 H1/8 H9/64 H5/32 H3/16
-  M2.5 M3.0 M3.5 M4.0 M4.5 M5.0 M5.5
-  1.0*3 1.3*3 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
-  Y000*3 Y00*2 Y0 Y1 Y2
-  T1 T2*3 T3 T4 T5*2
-  SQO SQ1 SQ2 SQ3
-  U4 U6 U8 U10
-  0.8 1.0 0.3 0.1
-  2.0 2.3 2.6 3.0
-  P2*3 P5*2 P6
-  PZ0 PZ1 PZ2

-  G3.8 G4.5
-  Scraper
-  Pry Bar
-  2.0 2.5
-  2.0
-  U

螺丝刀

防止打滑，增加扭矩，省力舒适。

螺丝刀刀头

由硬度为 50-54 HRC 的优质 CRV 铬钒钢制成，坚固耐用。这些刀头耐磨损，可承受重负荷，非常适合在各种环境中使用，并可延长工具的使用寿命。

磁性存储

磁性夹具可让您轻松整理刀头，更容易获得所需的工具。刀头用磁铁固定，降低了丢失或意外掉落的风险。

扩展器

标准工具无法触及的螺丝和紧固件。延长杆可让您轻松绕过障碍物，从各种角度进行作业，在狭窄的空间内提高便利性和效率。

塑料刮刀

设计用于小心、安全地分离或拆卸各种组件。

镊子

让您能够抓取、握住和操做小物件和小部件。

消磁区

这是暂时或永久中和工具或物体磁性的区域。该区域用于防止工具上磁性电荷的积累。

磁区

这是磁场区域。由于磁场效应，物体可以被磁场吸住，从而更容易操作。

警告

- 选择与螺钉尺寸和类型完全匹配的批头。错误的工具会损坏螺丝和批头。
- 使用前，确保螺丝刀无裂纹、缺口或其他可能导致破损或伤害的损坏。Q
- 避免过度施压，否则可能导致工具断裂或工作面损坏。
- 不要将螺丝刀用作杠杆、锤子或其他工具。这会损坏工具。
- 将螺丝刀放在专用容器或整理箱中，以防丢失或损坏。
- 手和手指远离工作区和旋转部件，以免受伤。
- 在进行可能产生飞散颗粒的工作时，应佩戴安全眼镜以防受伤。
- 如果螺钉有螺纹损坏或其他缺陷，请更换螺钉，以避免出现紧固问题和可能损坏工具。
- 确保螺丝刀套件存放在儿童接触不到的地方，以防发生意外。

不遵守操作说明可能导致产品故障，并使保修失效。

شكرا لاختيارك بروف! يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام المنتج.

معلومات المنتج

مادة الصندوق: بلاستيك ABS

مادة اليتات: CRV

حجم اليتات: C4xL28 مم، C3xL35 مم

حجم المنتج: 153x105x52مم

الوزن: 602جم

اللون: أسود

علية

- مجموعة مفك براغي متعددة الوظائف 1 ×
- دليل المستخدم 1×
- ملصقات 1×

تفاصيل المنتج

1. صندوق تخزين

يتضمن:

- برغي PH2.0 10 × مم
- برغي على شكل حرف Y 10 ×
- أداة تمزيق x3
- أداة إزالة بطاقة SIM x1
- كوب الضغط 1×

2. امتداد

3. تمديد مرن

4. ملعقة بلاستيكية


5. ملاقط

6. مفك البراغي

7. المنطقة المغناطيسية

8. منطقة إزالة المغناطيسية

9. لقم مفك ممتدة 3*153x105x52مم



⊕ PH000

⊙ Y000

★ P2

10. لقم مفك براغي 117*28x4mm

PH0000*3 PH000*3 PH00*2 PH0*2 PH1*2 PH2*2	⊕
T6H*2 T7H T8H*2 T9H T10H*2 T15H T20H T25H	⊗
0.7*2 0.9*2 1.3 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0	●
H1/16 H5/64 H3/32 H7/64 H1/8 H9/64 H5/32 H3/16	●
M2.5 M3.0 M3.5 M4.0 M4.5 M5.0 M5.5	○
1.0*3 1.3*3 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0	⊖
PZ0 PZ1 PZ2	⊗
Y000*3 Y00*2 Y0 Y1 Y2	⊙
G3.8 G4.5	⊗
T1 T2*3 T3 T4 T5*2	⊗
Scraper	⊖
SQ0 SQ1 SQ2 SQ3	■
Pry Bar	⊖
U4 U6 U8 U10	⊙
2.0 2.5	⊕
0.8 1.0 0.3 0.1	⊙
2.0	⊕
2.0 2.3 2.6 3.0	⬆
U	○
P2*3 P5*2 P6	★

مفك البراغي

يوفر راحة الاستخدام من خلال منع الانزلاق وزيادة عزم الدوران بجهد أقل.

بت مفك البراغي

مصنوع من فولاذ CRV عالي الجودة بصلابة HRC 54-50 للقوة والمتانة. تتميز هذه القطع بأنها مقاومة للاهتراء ويمكنها تحمل الأحمال الثقيلة، مما يجعلها مثالية للاستخدام في بيئات مختلفة وإطالة عمر الأداة.

التخزين المغناطيسي

تسمح لك الحوامل المغناطيسية بتنظيم القطع الخاصة بك بسهولة، مما يسهل الوصول إلى الأداة التي تحتاجها. يتم تثبيت الأطراف مغناطيسياً، مما يقلل من خطر فقدانها أو سقوطها عن طريق الخطأ.

ملحقات

إنها تساعدك على العمل في الأماكن التي يصعب الوصول إليها من خلال السماح لك بالوصول إلى البراغي والمثبتات التي لا يمكن الوصول إليها باستخدام الأدوات القياسية. تسمح لك أعمدة التمديد بالتنقل بسهولة حول العوائق والعمل من زوايا مختلفة، مما يزيد من الراحة والكفاءة في الأماكن الضيقة.

ملعقة بلاستيكية

مصممة لفصل أو إزالة المكونات المختلفة بعناية وأمان.

ملاقيط

يسمح لك بإمسك الأشياء والأجزاء الصغيرة وإمسكها والتعامل معها.

منطقة إزالة المغناطيسية

هذه هي المنطقة التي يتم فيها تحييد الخصائص المغناطيسية للأدوات أو الأشياء بشكل مؤقت أو دائم. تستخدم هذه المنطقة لمنع تراكم الشحنات المغناطيسية على الأدوات.

المنطقة المغناطيسية

هذه هي منطقة المجال المغناطيسي. يسمح بإمسك الأشياء بفضل التأثير المغناطيسي، مما يسهل التعامل معها.

تحذير

- ختر القطع التي تطابق تمامًا حجم ونوع المسمار. يمكن أن تؤدي الأداة الخاطئة إلى إتلاف المسمار واللقم.
- قبل استخدامه، تأكد من عدم وجود أي شقوق أو رقائق أو أضرار أخرى في مفك البراغي قد تسبب الكسر أو الإصابة.
- تجنب الضغط الزائد، لأن ذلك قد يؤدي إلى كسر الأداة أو إتلاف سطح العمل.
- لا تستخدم مفكات البراغي كقضيب تقب أو مطرقة أو أي أداة أخرى. قد يؤدي ذلك إلى إتلاف الأداة.
- قم بتخزين المفكات في حاوية أو منظم خاص لتجنب فقدانها أو إتلافها.
- أبق يدك وأصابعك بعيدًا عن منطقة العمل والأجزاء الدوارة لتجنب الإصابة.
- عند القيام بعمل قد يولد جزيئات متطايرة، قم بارتداء نظارات السلامة لتجنب الإصابة.
- إذا كان المسمار به خيوط تالفة أو عيوب أخرى، فاستبدله لتجنب مشاكل التثبيت والتلف المحتمل للأداة.
- تأكد من تخزين مجموعة مفك البراغي بعيدًا عن متناول الأطفال لتجنب أي حوادث.

الفد يؤدي عدم اتباع تعليمات الاستخدام إلى حدوث خلل في المنتج وإبطال الضمان.

Dziękujemy za wybranie Proove! Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

PARAMETRY PRODUKTU

Materiał pudełka: tworzywo ABS
 Materiał bitów: CRV
 Rozmiar bitów: C4xL28mm, C3xL35mm
 Rozmiar produktu: 153x105x52mm
 Waga: 602g
 Kolor: czarny

PAKIET

- Wielofunkcyjny zestaw śrubokrętów x1
- Podręcznik użytkownika x1
- Naklejki x1

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

1. Storage Box

Zawiera:

- Śruby PH2.0mm x10
- Śruby Y x10
- narzędzie do podważania x3
- Narzędzie do wyjmowania karty SIM x1
- przyssawka x1

2. Rozszerzenie

3. Elastyczne rozszerzenie

4. Plastikowa szpatułka

5. Pęseta

6. Śrubokręt

7. Strefa magnetyczna

8. Strefa roz magnesowania

9. Rozszerzone końcówki wkrętakowe 3*C3xL35mm



PH000




Y000



P2

10. Kończówki wkrętakowe 117*C4xL28mm



-  PH0000*3 PH000*3 PH00*2 PHO*2 PH1*2 PH2*2
-  T6H*2 T7H T8H*2 T9H T10H*2 T15H T20H T25H
-  0.7*2 0.9*2 1.3 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0
-  H1/16 H5/64 H3/32 H7/64 H1/8 H9/64 H5/32 H3/16
-  M2.5 M3.0 M3.5 M4.0 M4.5 M5.0 M5.5
-  1.0*3 1.3*3 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
-  Y000*3 Y00*2 Y0 Y1 Y2
-  T1 T2*3 T3 T4 T5*2
-  SQ0 SQ1 SQ2 SQ3
-  U4 U6 U8 U10
-  0.8 1.0 0.3 0.1
-  2.0 2.3 2.6 3.0
-  P2*3 P5*2 P6
-  PZ0 PZ1 PZ2

 G3.8 G4.5

 Scraper

 Pry Bar

 2.0 2.5

 2.0

 U

ŚRUBOKRĘT

Zapewnia komfort użytkowania, zapobiegając poślizgowi i zwiększając moment obrotowy przy mniejszym wysiłku.

KOŃCÓWKI WKRĘTAKOWE

Wykonane z wysokiej jakości stali CRV o twardości 50–54 HRC zapewniającej wytrzymałość i trwałość. Bity te są odporne na zużycie i wytrzymują duże obciążenia, dzięki czemu idealnie nadają się do użytku w różnych środowiskach i wydłużają żywotność narzędzia.

PAMIĘĆ MAGNETYCZNA

Magnetyczne uchwyty pozwalają łatwo uporządkować bity, ułatwiając dostęp do potrzebnego narzędzia. Bity są zabezpieczone magnetycznie, co zmniejsza ryzyko ich zgubienia lub przypadkowego upuszczenia.

ROZSZERZENIA

Pomagają w pracy w trudno dostępnych miejscach, zapewniając dostęp do śrub i elementów złącznych, których nie można osiągnąć standardowymi narzędziami. Przedłużki umożliwiają łatwe omijanie przeszkód i pracę pod różnymi kątami, zwiększając wygodę i wydajność w ograniczonych przestrzeniach.

PLASTIKOWA SZPATUŁKA

Zaprojektowany do ostrożnego i bezpiecznego oddzielania lub usuwania różnych komponentów.

PĘSETA

Umożliwia chwyatanie, trzymanie i manipulowanie małymi przedmiotami i częściami.

STREFA ROZMAGNESOWANIA

Jest to obszar, w którym właściwości magnetyczne narzędzi lub przedmiotów są tymczasowo lub trwale neutralizowane. Strefa ta służy do zapobiegania gromadzeniu się ładunku magnetycznego na narzędziach.

STREFA MAGNETYCZNA

Jest to obszar pola magnetycznego. Umożliwia on przytrzymywanie obiektów dzięki efektowi magnetycznemu, ułatwiając ich obsługę.

OSTRZEŻENIE

- Należy wybierać bity dokładnie dopasowane do rozmiaru i typu wkrętu. Niewłaściwe narzędzie może uszkodzić zarówno śrubę, jak i bity.
- Przed użyciem należy upewnić się, że śrubokręt jest wolny od pęknięć, wyszczerbień lub innych uszkodzeń, które mogłyby spowodować złamanie lub

obrażenia.

- Należy unikać wywierania nadmiernego nacisku, ponieważ może to spowodować pęknięcie narzędzia lub uszkodzenie powierzchni roboczej.
- Nie używaj wkrętaków jako dźwigni, młotka lub innych narzędzi. Może to spowodować uszkodzenie narzędzia.
- Wkrętaki należy przechowywać w specjalnym pojemniku lub organizerze, aby zapobiec ich zgubieniu lub uszkodzeniu.
- Trzymać ręce i palce z dala od obszaru roboczego i obracających się części, aby uniknąć obrażeń.
- Podczas wykonywania prac, w trakcie których mogą powstawać cząstki stałe, należy nosić okulary ochronne, aby zapobiec obrażeniom.
- Jeśli śruba ma uszkodzony gwint lub inne wady, należy ją wymienić, aby uniknąć problemów z mocowaniem i możliwego uszkodzenia narzędzia.
- Upewnij się, że zestaw śrubokrętów jest przechowywany poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec wypadkom.

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować, że produkt przestanie działać i gwarancja zostanie unieważniona.

Дякуємо, що обрали Proove! Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням продукту.

ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТУ

Матеріал коробки: ABS-пластик

Матеріал бітів: CRV

Розмір бітів: C4xL28мм, C3xL35мм

Розмір виробу: 153x105x52мм

Вага: 602г

Колір: чорний

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Багатофункціональний набір викруток x1
- Посібник користувача x1
- Наліпки x1

ДЕТАЛІ ПРОДУКТУ

1. Ящик для зберігання
Містить:
 - гвинти PH2.0мм x10
 - Y-подібні гвинти x10
 - інструмент для піддягання x3
 - інструмент для вилучення SIM-карти x1
 - присоска x1
2. Подовжувач
3. Гнучкий подовжувач
4. Пластикові лопатки
5. Пінцет
6. Викрутка
7. Магнітна зона
8. Зона розмагнічування
9. Подовжені викруткові біти 3*С3xL35мм



PH000




Y000



P2

10. Викруткові біти 117*С4xL28мм



-  PH0000*3 PH000*3 PH00*2 PH0*2 PH1*2 PH2*2
-  T6H*2 T7H T8H*2 T9H T10H*2 T15H T20H T25H
-  0.7*2 0.9*2 1.3 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0
-  H1/16 H5/64 H3/32 H7/64 H1/8 H9/64 H5/32 H3/16
-  M2.5 M3.0 M3.5 M4.0 M4.5 M5.0 M5.5
-  1.0*3 1.3*3 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
-  Y000*3 Y00*2 Y0 Y1 Y2
-  T1 T2*3 T3 T4 T5*2
-  SQ0 SQ1 SQ2 SQ3
-  U4 U6 U8 U10
-  0.8 1.0 0.3 0.1
-  2.0 2.3 2.6 3.0
-  P2*3 P5*2 P6
-  PZ0 PZ1 PZ2

 G3.8 G4.5

 Scraper

 Pry Bar

 2.0 2.5

 2.0

 U

ВИКРУТКА

Забезпечує комфорт у використанні, запобігаючи прослизанню та збільшуючи крутний момент за менших зусиль.

ВИКРУТКОВІ БІТИ

Виготовлені з високоякісної сталі CRV з твердістю 50-54 HRC, що забезпечує їхню міцність і довговічність. Ці біти стійкі до зносу та здатні витримувати значні навантаження, що робить їх ідеальними для роботи в різних умовах і продовжує термін служби інструменту.

МАГНІТНЕ ЗБЕРІГАННЯ

Магнітні тримачі дають змогу легко організувати біти, спрощуючи доступ до потрібного інструменту. Біти зафіксовані магнітами, що знижує ризик їх втрати або випадкового падіння.

ПОДОВЖУВАЧІ

Допоможуть вам працювати у важкодоступних місцях, забезпечуючи доступ до гвинтів і кріплень, яких неможливо досягти за допомогою стандартних інструментів. Подовжувачі дають змогу легко обійти перешкоди та працювати під різними кутами, збільшуючи зручність і ефективність роботи в обмеженому просторі.

ПЛАСТИКОВА ЛОПАТКА

Призначена для акуратного та безпечного поділу або зняття різних компонентів.

ПІНЦЕТ

Дає змогу захоплювати, утримувати і маніпулювати дрібними предметами та деталями.

ЗОНА РОЗМАГНІЧУВАННЯ

Це область, де магнітні властивості інструментів або об'єктів тимчасово, або постійно нейтралізуються. Ця зона використовується для запобігання накопичення магнітного заряду на інструментах.

МАГНІТНА ЗОНА

Це область дії магнітного поля. Вона дозволяє утримувати об'єкти завдяки магнітному впливу, що полегшує їхню експлуатацію.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Вибирайте біти, які точно підходять до розміру і типу гвинта. Неправильний інструмент може пошкодити як гвинт, так і біти.
- Перед використанням переконайтеся, що викрутка не має тріщин, відколів

або інших ушкоджень, які можуть призвести до ламання або травм.

- Намагайтеся уникати застосування надмірного тиску, оскільки це може призвести до ламання інструменту або пошкодження робочої поверхні.
- Не використовуйте викрутки як важіль, молоток або інші інструменти. Це може пошкодити інструмент.
- Зберігайте викрутки в спеціальному контейнері або органайзері, щоб запобігти втраті або пошкодженню.
- Тримайте руки та пальці якомога далі від робочої зони та обертових частин, щоб уникнути травм.
- Під час виконання робіт, де можуть утворитися частки, носіть захисні окуляри для запобігання травм.
- Якщо гвинт має пошкодження на різьбі або інші дефекти, замініть його, щоб уникнути проблем із кріпленням і можливого пошкодження інструмента.
- Переконайтеся, що набір викруток зберігається поза досяжністю дітей, щоб запобігти нещасним випадкам.

Порушення правил експлуатації може призвести до втрати працездатності продукту та гарантії на нього.

Спасибо, что выбрали Proove! Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием продукта.

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА

Материал коробки: ABS-пластик

Материал битов: CRV

Размер битов: C4xL28мм, C3xL35мм

Размер изделия: 153x105x52мм

Вес: 602г

Цвет: черный

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Многофункциональный набор отверток x1
- Руководство пользователя x1
- Стикеры x1

ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

1. Ящик хранения

Содержит:

- винты PH2.0мм x10
- Y-образные винты x10
- инструмент для поддевания x3
- инструмент для извлечения SIM-карты x1
- присоска x1

2. Удлинитель

3. Гибкий удлинитель

4. Пластиковая лопатка

5. Пинцет

6. Отвертка

7. Магнитная зона

8. Зона размагничивания


9. Удлиненные отверточные биты 3*С3xL35мм

⊕ PH000

Y Y000

★ P2

10. Отверточные биты 117*С4xL28мм



-  PH0000*3 PH000*3 PH00*2 PH0*2 PH1*2 PH2*2
-  T6H*2 T7H T8H*2 T9H T10H*2 T15H T20H T25H
-  0.7*2 0.9*2 1.3 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0
-  H1/16 H5/64 H3/32 H7/64 H1/8 H9/64 H5/32 H3/16
-  M2.5 M3.0 M3.5 M4.0 M4.5 M5.0 M5.5
-  1.0*3 1.3*3 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
-  Y000*3 Y00*2 Y0 Y1 Y2
-  T1 T2*3 T3 T4 T5*2
-  SQ0 SQ1 SQ2 SQ3
-  U4 U6 U8 U10
-  0.8 1.0 0.3 0.1
-  2.0 2.3 2.6 3.0
-  P2*3 P5*2 P6
-  PZ0 PZ1 PZ2

 G3.8 G4.5

 Scraper

 Pry Bar

 2.0 2.5

 2.0

 Ü

ОТВЕРТКА

Обеспечивает комфорт в использовании, предотвращая проскальзывание и увеличивая крутящий момент при меньших усилиях.

ОТВЕРТОЧНЫЕ БИТЫ

Изготовлены из высококачественной стали CRV с твердостью 50-54 HRC, что обеспечивает их прочность и долговечность. Эти биты устойчивы к износу и способны выдерживать значительные нагрузки, что делает их идеальными для работы в различных условиях и продлевает срок службы инструмента.

МАГНИТНОЕ ХРАНЕНИЕ

Магнитные держатели позволяют легко организовать биты, упрощая доступ к нужному инструменту. Биты зафиксированы магнитами, что снижает риск их потери или случайного падения.

УДЛИНИТЕЛИ

Помогут вам работать в труднодоступных местах, обеспечивая доступ к винтам и крепежам, которых невозможно достичь с помощью стандартных инструментов. Удлинители позволяют легко обойти препятствия и работать под различными углами, увеличивая удобство и эффективность работы в ограниченных пространствах.

ПЛАСТИКОВАЯ ЛОПАТКА

Предназначена для аккуратного и безопасного разделения или снятия различных компонентов.

ПИНЦЕТ

Позволяет захватывать, удерживать и манипулировать мелкими предметами и деталями.

ЗОНА РАЗМАГНИЧИВАНИЯ

Это область, где магнитные свойства инструментов или объектов временно, или постоянно нейтрализуются. Эта зона используется для предотвращения накопления магнитного заряда на инструментах.

МАГНИТНАЯ ЗОНА

Это область действия магнитного поля. Она позволяет удерживать объекты благодаря магнитному воздействию, что облегчает их эксплуатацию.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Выбирайте биты, которые точно подходят к размеру и типу винта. Неправильный инструмент может повредить как винт, так и биты.
- Перед использованием убедитесь, что отвертка не имеет трещин, сколов

- или других повреждений, которые могут привести к поломке или травмам.
- Старайтесь избегать применения чрезмерного давления, так как это может привести к поломке инструмента или повреждению рабочей поверхности.
 - Не используйте отвертки в качестве рычага, молотка или других инструментов. Это может повредить инструмент.
 - Сохраняйте отвертки в специальном контейнере или органайзере, чтобы предотвратить потерю или повреждение.
 - Держите руки и пальцы подальше от рабочей зоны и вращающихся частей, чтобы избежать травм.
 - При выполнении работ, где могут образоваться летящие частицы, носите защитные очки для предотвращения травм.
 - Если винт имеет повреждения на резьбе или другие дефекты, замените его, чтобы избежать проблем с креплением и возможного повреждения инструмента.
 - Убедитесь, что набор отверток хранится вне досягаемости детей, чтобы предотвратить несчастные случаи.

Нарушение правил эксплуатации может привести к потере работоспособности продукта и гарантии на него.

WARNING



Please follow the above safety instructions
otherwise it will cause fire, electric shock,
damage or other damage.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.

6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China

Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!