

FIXER

Multifunctional Screwdriver Set

51 in 1



User Manual

prove

EN ENGLISH	01
ES ESPAÑOL	04
DE DEUTSCH	07
FR FRANÇAIS	10
CH 中文	13
AR العربية	15
PL POLSKI	17
UA УКРАЇНСЬКА	20
RU РУССКИЙ	23

Thank you for choosing Proove! Please read the user manual carefully before using the product.

PRODUCT PARAMETERS

Box material: aluminum alloy

Bits material: CRV

Bits size: C4xL28mm

Product size: 168x66x16mm


Weight: 255g

PACKAGE

- Multifunctional screwdriver set x1
- Manual x1
- Stickers x1

PRODUCT DETAILS

1. Demagnetizing zone
2. Magnetic zone
3. Screwdriver
4. Screwdriver bits 48*C4xL28mm



⊕ PH0000 PH000 PH0 PH1	⊕ 2.5	
⊛ T5H T6H T7H T8H T9H T10H T15H T20H	⊛ 0.8	
● H1.5 H2.0	⊙ Y0.6 Y1 Y2.0 Y2.5	▲ 2.0 2.3 3.0
⊖ U2.6 U3.0	⊛ T2 T3 T4	★ 0.8 1.2 1.5
⊖ 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0	■ SQ0 SQ1 SQ2	⊕ 2.0

SCREWDRIVER

Provides comfort in use by preventing slippage and increasing torque with less effort.

SCREWDRIVER BITS

Made of high quality CRV steel for strength and durability. These bits are resistant to wear and can withstand heavy loads, making them ideal for use in a variety of environments and extending the life of the tool.

MAGNETIC STORAGE

Magnetic holders allow you to easily organize your bits, making it easier to access the tool you need. Bits are secured with magnets, reducing the risk of losing or accidentally dropping them.

DEMAGNETIZATION ZONE

This is the area where the magnetic properties of tools or objects are temporarily, or permanently, neutralized. This zone is used to prevent the accumulation of magnetic charge on tools.

MAGNETIC ZONE

This is the area of the magnetic field. It allows objects to be held due to the magnetic effect, which facilitates their operation.

WARNING

- Choose bits that are exactly the right size and type of screw. The wrong tool can damage both the screw and the bits.
- Before use, make sure the screwdriver is free of cracks, chips, or other damage that could cause breakage or injury.
- Avoid applying excessive pressure, as this may cause tool breakage or damage to the work surface.
- Do not use screwdrivers as a lever, hammer or other tools. This can damage the tool.
- Keep screwdrivers in a special container or organizer to prevent loss or damage.
- Keep hands and fingers away from the work area and rotating parts to avoid injury.
- When performing work where particles may appear, wear safety glasses to prevent eye injury.
- If a screw has thread damage or other defects, replace it to avoid fastening problems and possible damage to the tool.
- Make sure that the screwdriver set is stored out of the reach of children to prevent accidents.

Failure to observe the operating instructions may result in malfunctioning of the product and void the warranty.

Gracias por elegir Proove. Lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar el producto.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Material de la caja: aleación de aluminio

Material de las puntas: CRV

Tamaño de las puntas: C4xL28mm

Tamaño del producto: 168x66x16mm


Peso: 255g

PAQUETE

- Juego de destornilladores multifunción x1
- Manual x1
- Pegatinas x1

DETALLES DEL PRODUCTO

1. Zona de desmagnetización
2. Zona magnética
3. Destornillador
4. Puntas de destornillador 48*C4xL28mm



⊕ PH0000 PH000 PH0 PH1	⊕ 2.5	
⊗ T5H T6H T7H T8H T9H T10H T15H T20H	⊙ 0.8	
● H1.5 H2.0	⊙ Y0.6 Y1 Y2.0 Y2.5	⬆ 2.0 2.3 3.0
⊖ U2.6 U3.0	⊗ T2 T3 T4	⬆ 0.8 1.2 1.5
⊖ 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0	■ SQ0 SQ1 SQ2	⊕ 2.0

DESTORNILLADOR

Proporciona comodidad de uso al evitar el deslizamiento y aumentar el par con menos esfuerzo.

PUNTAS DE DESTORNILLADOR

Fabricadas en acero CRV de alta calidad para mayor resistencia y durabilidad. Estas brocas son resistentes al desgaste y soportan cargas pesadas, por lo que son ideales para su uso en diversos entornos y prolongan la vida útil de la herramienta.

ALMACENAMIENTO MAGNÉTICO

Los soportes magnéticos le permiten organizar fácilmente sus brocas, facilitando el acceso a la herramienta que necesita. Las brocas se fijan con imanes, lo que reduce el riesgo de perderlas o dejarlas caer accidentalmente.

ZONA DE DESMAGNETIZACIÓN

Es la zona en la que las propiedades magnéticas de las herramientas u objetos se neutralizan temporal o permanentemente. Esta zona se utiliza para evitar la acumulación de carga magnética en las herramientas.

ZONA MAGNÉTICA

Es la zona del campo magnético. Permite sujetar objetos gracias al

efecto magnético, lo que facilita su funcionamiento.

ADVERTENCIA

- Elija brocas que sean exactamente del tamaño y tipo de tornillo adecuados. Una herramienta inadecuada puede dañar tanto el tornillo como las brocas.
- Antes de utilizarlo, asegúrese de que el destornillador no presenta grietas, astillas u otros daños que puedan causar roturas o lesiones.
- Evite aplicar una presión excesiva, ya que podría provocar la rotura de la herramienta o dañar la superficie de trabajo.
- No utilice destornilladores como palanca, martillo u otras herramientas. Esto puede dañar la herramienta.
- Guarde los destornilladores en un recipiente u organizador especial para evitar pérdidas o daños.
- Mantenga las manos y los dedos alejados de la zona de trabajo y de las piezas giratorias para evitar lesiones.
- Utilice gafas de seguridad para evitar lesiones durante los trabajos que puedan generar partículas.
- Si un tornillo presenta daños en la rosca u otros defectos, sustitúyalo para evitar problemas de fijación y posibles daños en la herramienta.
- Asegúrese de guardar el juego de destornilladores fuera del alcance de los niños para evitar accidentes.

El incumplimiento de las instrucciones de uso puede provocar el mal funcionamiento del producto y anular la garantía

Vielen Dank, dass Sie sich für Proove entschieden haben! Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

PRODUKTPARAMETER

Material der Box: Aluminiumlegierung

Material der Bits: CRV

Größe der Bits: C4xL28mm

Produktgröße: 168x66x16mm


Gewicht: 255g

PAKET

- Multifunktionaler Schraubendreher-Satz x1
- Handbuch x1
- Aufkleber x1

EINZELHEITEN ZUM PRODUKT

1. Entmagnetisierungszone
2. Magnetische Zone
3. Schraubenzieher
4. Schraubendreherbits 48*C4xL28mm



 PH0000 PH000 PH0 PH1	 2.5	
 T5H T6H T7H T8H T9H T10H T15H T20H	 0.8	
 H1.5 H2.0	 Y0.6 Y1 Y2.0 Y2.5	 2.0 2.3 3.0
 U2.6 U3.0	 T2 T3 T4	 0.8 1.2 1.5
 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0	 SQ0 SQ1 SQ2	 2.0

SCHRAUBENZIEHER

Erhöht den Bedienungskomfort, indem er ein Abrutschen verhindert und das Drehmoment mit weniger Kraftaufwand erhöht.

SCHRAUBENDREHER-BITS

Hergestellt aus hochwertigem CRV Stahl für Stärke und Haltbarkeit. Diese Bits sind verschleißfest und können schweren Lasten standhalten, wodurch sie ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Umgebungen und die Verlängerung der Lebensdauer des Werkzeugs.

MAGNETISCHE SPEICHERUNG

Mit den magnetischen Halterungen können Sie Ihre Bits einfach organisieren und haben so leichteren Zugriff auf das benötigte Werkzeug. Die Bits sind mit Magneten gesichert, was das Risiko verringert, sie zu verlieren oder versehentlich fallen zu lassen.

ENTMAGNETISIERUNGSZONE

Dies ist der Bereich, in dem die magnetischen Eigenschaften von Werkzeugen oder Gegenständen vorübergehend oder dauerhaft neutralisiert werden. Dieser Bereich dient dazu, die Ansammlung magnetischer Ladung auf Werkzeugen zu verhindern.

MAGNETISCHE ZONE

Dies ist der Bereich des Magnetfeldes. Hier können Gegenstände aufgrund der magnetischen Wirkung festgehalten werden, was ihren

Betrieb erleichtert.

WARNUNG

- Wählen Sie Bits, die genau die richtige Größe und den richtigen Typ der Schraube haben. Das falsche Werkzeug kann sowohl die Schraube als auch die Bits beschädigen.
- Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass der Schraubendreher keine Risse, Absplitterungen oder andere Schäden aufweist, die zu Brüchen oder Verletzungen führen könnten.
- Vermeiden Sie es, übermäßigen Druck auszuüben, da dies zum Bruch des Werkzeugs oder zur Beschädigung der Arbeitsfläche führen kann.
- Verwenden Sie Schraubendreher nicht als Hebel, Hammer oder andere Werkzeuge. Dies kann das Werkzeug beschädigen.
- Bewahren Sie Schraubendreher in einem speziellen Behälter oder Organizer auf, um Verlust oder Beschädigung zu vermeiden.
- Halten Sie Hände und Finger vom Arbeitsbereich und den rotierenden Teilen fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Tragen Sie bei Arbeiten, bei denen fliegende Partikel entstehen können, eine Schutzbrille, um Verletzungen zu vermeiden.
- Wenn eine Schraube ein beschädigtes Gewinde oder andere Defekte aufweist, ersetzen Sie sie, um Befestigungsprobleme und mögliche Schäden am Werkzeug zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Schraubendrehersatz außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt wird, um Unfälle zu vermeiden.

Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann zu Fehlfunktionen des Produkts und zum Erlöschen der Garantie führen.

Merci d'avoir choisi Proove ! Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Matériau de la boîte: alliage d'aluminium

Matériau des embouts: CRV

Taille des embouts: C4xL28mm

Taille du produit: 168x66x16mm


Poids: 255g

PAQUET

- Jeu de tournevis multifonctions x1
- Manuel x1
- Autocollants x1

DÉTAILS DU PRODUIT

1. Zone de démagnétisation
2. Zone magnétique
3. Tournevis
4. Embouts de tournevis 48*C4xL28mm



 PH0000 PH000 PH0 PH1	 2.5	
 T5H T6H T7H T8H T9H T10H T15H T20H	 0.8	
 H1.5 H2.0	 Y0.6 Y1 Y2.0 Y2.5	 2.0 2.3 3.0
 U2.6 U3.0	 T2 T3 T4	 0.8 1.2 1.5
 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0	 SQ0 SQ1 SQ2	 2.0

TOURNEVIS

Offre un confort d'utilisation en évitant le glissement et en augmentant le couple avec moins d'effort.

EMBOUTS DE TOURNEVIS

Fabriqués en acier CRV de haute qualité, ils sont robustes et durables. Ces embouts sont résistants à l'usure et peuvent supporter de lourdes charges, ce qui les rend idéaux pour une utilisation dans divers environnements et prolonge la durée de vie de l'outil.

STOCKAGE MAGNÉTIQUE

Les supports magnétiques vous permettent d'organiser facilement vos embouts, facilitant ainsi l'accès à l'outil dont vous avez besoin. Les embouts sont fixés par des aimants, ce qui réduit le risque de les perdre ou de les faire tomber accidentellement.

ZONE DE DÉMAGNÉTISATION

Il s'agit de la zone où les propriétés magnétiques des outils ou des objets sont neutralisées de manière temporaire ou permanente. Cette zone est utilisée pour éviter l'accumulation de charges magnétiques sur les outils.

ZONE MAGNÉTIQUE

C'est la zone du champ magnétique. Elle permet de maintenir les

objets grâce à l'effet magnétique, ce qui facilite leur fonctionnement.

AVERTISSEMENT

- Choisissez des embouts qui correspondent exactement à la taille et au type de vis. Un mauvais outil peut endommager à la fois la vis et l'embout.
- Avant de l'utiliser, assurez-vous que le tournevis ne présente pas de fissures, d'éclats ou d'autres dommages susceptibles de provoquer une rupture ou des blessures.
- Évitez d'appliquer une pression excessive, car cela pourrait casser l'outil ou endommager la surface de travail.
- Ne pas utiliser les tournevis comme levier, marteau ou autres outils. Cela pourrait endommager l'outil.
- Conservez les tournevis dans un contenant spécial ou un organisateur pour éviter de les perdre ou de les endommager.
- Tenir les mains et les doigts à l'écart de la zone de travail et des pièces en rotation afin d'éviter toute blessure.
- Portez des lunettes de protection pour éviter les lésions oculaires lorsque vous effectuez des travaux susceptibles de générer des particules.
- Si une vis présente un filetage endommagé ou d'autres défauts, remplacez-la pour éviter les problèmes de fixation et les dommages éventuels à l'outil.
- Veillez à ce que le jeu de tournevis soit rangé hors de portée des enfants afin d'éviter tout accident.

Le non-respect des instructions d'utilisation peut entraîner un dysfonctionnement du produit et annuler la garantie.

感谢您选择 Proove! 请在使用产品前仔细阅读用户手册。

产品参数

外壳材料: 铝合金

批头材料: CRV铬钒钢

批头尺寸: C4xL28毫米

产品尺寸: 168x66x16毫米

重量: 255克

包装

- 多功能螺丝刀套装 x1
- 手册 x1
- 贴纸 x1

产品详细信息

1. 磁场区
2. 加磁区
3. 螺丝刀
4. 螺丝刀刀头 48*C4xL28毫米



⊕ PH0000 PH000 PH0 PH1	⊕ 2.5
⊗ T5H T6H T7H T8H T9H T10H T15H T20H	⊙ 0.8
● H1.5 H2.0	⏚ Y0.6 Y1 Y2.0 Y2.5
⊖ U2.6 U3.0	⊗ T2 T3 T4
⊖ 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0	⊗ 0.8 1.2 1.5
■ SQ0 SQ1 SQ2	⊕ 2.0

螺丝刀

防止打滑, 增加扭矩, 省力舒适。

螺丝刀刀头

由硬度为 CRV 的优质铬钒钢制成，坚固耐用。这些刀头耐磨损，可承受重负荷，非常适合在各种环境中使用，并可延长工具的使用寿命。

磁性存储

磁性支架可让您轻松整理刀头，更容易找到所需的工具。刀头由磁铁固定，降低了丢失或意外掉落的风险。

去磁区

这是暂时或永久中和工具或物体磁性的区域。该区域用于防止工具上磁性电荷的积累。

磁区

这是磁场区域，由于磁场效应，物体可以被磁场吸住，从而便于操作。

警告

- 选择与螺钉尺寸和类型完全匹配的批头。错误的工具会损坏螺丝和批头。
- 使用前，请确保螺丝刀没有裂缝、缺口或其他可能导致破损或受伤的损坏。
- 避免过度施压，否则可能导致工具断裂或工作面损坏。
- 不要将螺丝刀用作杠杆、锤子或其他工具。这会损坏工具。
- 将螺丝刀放在专用容器或整理箱中，以防丢失或损坏。
- 手和手指远离工作区和旋转部件，以免受伤。
- 在进行可能出现微粒的工作时，应佩戴安全眼镜，以防眼睛受伤。
- 如果螺钉有螺纹损坏或其他缺陷，请更换螺钉，以避免出现紧固问题和可能损坏工具。
- 确保螺丝刀套件存放在儿童接触不到的地方，以防发生意外。

不遵守操作说明可能导致产品故障，并使保修失效。

شكراً لاختيارك بروف! يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام المنتج.

معلومات المنتج

أداة العلية: سبيكة ألومنيوم
 مادة القطع: CRV
 حجم القطع: C4xL28 مم،
 حجم المنتج: 168x66x16mm
 الوزن: 255 جرام
 اللون: رمادي

علية



- مجموعة مفك براغي متعددة الوظائف 1 x
- دليل 1x
- ملصقات 1x

تفاصيل المنتج

1. منطقة إزالة المغناطيسية
2. المنطقة المغناطيسية
3. مفك البراغي
4. لقم مفك براغي C4xL28mm*48

⊕ PH0000 PH000 PH0 PH1	⊕ 2.5
⊗ T5H T6H T7H T8H T9H T10H T15H T20H	⊗ 0.8
⊙ H1.5 H2.0	⊙ Y0.6 Y1 Y2.0 Y2.5
⊖ U2.6 U3.0	⊖ T2 T3 T4
⊖ 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0	⊖ SQ0 SQ1 SQ2
	⊕ 2.0

مفك البراغي

يوفر راحة الاستخدام من خلال منع الانزلاق وزيادة عزم الدوران بجهد أقل.

بت مفك البراغي

مصنوعة من فولاذ CRV عالي الجودة، فهي قوية ومتينة. تتميز هذه القطع بأنها مقاومة للاهتراء ويمكنها تحمل الأحمال الثقيلة، مما يجعلها مثالية للاستخدام في بيئات مختلفة وإطالة عمر الأداة.

التخزين المغناطيسي

تسمح لك الحوامل المغناطيسية بتنظيم القطع الخاصة بك بسهولة، مما يسهل الوصول إلى الأداة التي تحتاجها. يتم إرفاق الأطراف بالمغناطيس، مما يقلل من خطر فقدانها أو سقوطها عن طريق الخطأ.

منطقة إزالة المغناطيسية

هذه هي المنطقة التي يتم فيها تحديد الخصائص المغناطيسية للأدوات أو الأشياء بشكل مؤقت أو دائم. تستخدم هذه المنطقة لمنع تراكم الشحنات المغناطيسية على الأدوات.

المنطقة المغناطيسية

هذه هي منطقة المجال المغناطيسي. يسمح بإمساك الأشياء بفضل التأثير المغناطيسي، مما يسهل عملها.

تحذير

- ختر القطع التي تطابق تمامًا حجم ونوع المسمار. يمكن للأداة الخاطئة أن تلحق الضرر بكل من المسمار واللقمة.
 - قبل استخدامه، تأكد من عدم وجود أي شقوق أو رقائق أو أضرار أخرى في مفك البراغي قد تسبب الكسر أو الإصابة.
 - تجنب الضغط الزائد، لأن ذلك قد يؤدي إلى كسر الأداة أو إتلاف سطح العمل.
 - لا تستخدم مفكات البراغي كقضيب نغب أو مطرقة أو أي أداة أخرى. قد يؤدي ذلك إلى إتلاف الأداة.
 - قم بتخزين المفكات في حاوية أو منظم خاص لتجنب فقدانها أو إتلافها.
 - أبق يديك وأصابعك بعيدًا عن منطقة العمل والأجزاء الدوارة لتجنب الإصابة.
 - عند القيام بعمل قد تنولد فيه جسيمات، ارتد نظارات السلامة لمنع إصابة العين.
 - إذا كان المسمار به خيوط تالفة أو عيوب أخرى، فاستبدله لتجنب مشاكل التثبيت والتلف المحتمل للأداة.
 - تأكد من تخزين مجموعة مفك البراغي بعيدًا عن متناول الأطفال لتجنب أي حوادث.
- القد يؤدي عدم اتباع تعليمات الاستخدام إلى حدوث خلل في المنتج وإبطال الضمان.

Dziękujemy za wybranie Proove! Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

PARAMETRY PRODUKTU

Materiał pudełka: stop aluminium

Materiał bitów: CRV

Rozmiar bitów: C4xL28mm

Rozmiar produktu: 168x66x16mm


Waga: 255g

PAKIET

- Wielofunkcyjny zestaw śrubokrętów x1
- Instrukcja x1
- Naklejki x1

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

1. Strefa rozmagnesowania
2. Strefa magnetyczna
3. Śrubokręt
4. Końcówki wkrętakowe 48*C4xL28mm



 PH0000 PH000 PH0 PH1	 2.5
 T5H T6H T7H T8H T9H T10H T15H T20H	 0.8
 H1.5 H2.0	 Y0.6 Y1 Y2.0 Y2.5  2.0 2.3 3.0
 U2.6 U3.0	 T2 T3 T4  0.8 1.2 1.5
 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0	 SQ0 SQ1 SQ2  2.0

ŚRUBOKRĘT

Zapewnia komfort użytkowania, zapobiegając poślizgowi i zwiększając moment obrotowy przy mniejszym wysiłku.

KOŃCÓWKI WKRĘTAKOWE

Wykonane z wysokiej jakości stali CRV zapewniającej wytrzymałość i trwałość. Bity te są odporne na zużycie i wytrzymują duże obciążenia, dzięki czemu idealnie nadają się do użytku w różnych środowiskach i wydłużają żywotność narzędzia.

PAMIĘĆ MAGNETYCZNA

Magnetyczne uchwyty pozwalają łatwo uporządkować bity, ułatwiając dostęp do potrzebnego narzędzia. Bity są zabezpieczone magnesami, co zmniejsza ryzyko ich zgubienia lub przypadkowego upuszczenia.

STREFA ROZMAGNESOWANIA

Jest to obszar, w którym właściwości magnetyczne narzędzi lub przedmiotów są tymczasowo lub trwale neutralizowane. Strefa ta służy do zapobiegania gromadzeniu się ładunku magnetycznego na narzędziach.

STREFA MAGNETYCZNA

Jest to obszar pola magnetycznego. Umożliwia on utrzymywanie obiektów dzięki efektowi magnetycznemu, co ułatwia ich działanie.

OSTRZEŻENIE

- Należy wybierać bity dokładnie dopasowane do rozmiaru i typu śruby. Niewłaściwe narzędzie może uszkodzić zarówno śrubę, jak i bity.
- Przed użyciem należy upewnić się, że śrubokręt jest wolny od pęknięć, wyszczerbień lub innych uszkodzeń, które mogłyby spowodować złamanie lub obrażenia.
- Należy unikać wywierania nadmiernego nacisku, ponieważ może to spowodować pęknięcie narzędzia lub uszkodzenie powierzchni roboczej.
- Nie używaj wkrętałów jako dźwigni, młotka lub innych narzędzi. Może to spowodować uszkodzenie narzędzia.
- Wkrętaki należy przechowywać w specjalnym pojemniku lub organizerze, aby zapobiec ich zgubieniu lub uszkodzeniu.
- Trzymać ręce i palce z dala od obszaru roboczego i obracających się części, aby uniknąć obrażeń.
- Podczas wykonywania prac, podczas których mogą pojawić się cząsteczki, należy nosić okulary ochronne, aby zapobiec obrażeniom oczu.
- Jeśli śruba ma uszkodzony gwint lub inne wady, należy ją wymienić, aby uniknąć problemów z mocowaniem i możliwego uszkodzenia narzędzia.
- Upewnij się, że zestaw śrubokrętów jest przechowywany poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec wypadkom.

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować, że produkt przestanie działać i gwarancja zostanie unieważniona.

Дякуємо, що обрали Proove! Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням продукту.

ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТУ

Матеріал коробки: алюмінієвий сплав

Матеріал бітів: CRV

Розмір біт: C4xL28 мм

Розмір виробу: 168x66x16мм


Вага: 255г

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Багатофункціональний набір викруток x1
- Інструкція x1
- Наліпки x1

ДЕТАЛІ ПРОДУКТУ

1. Зона розмагнічування
2. Магнітна зона
3. Викрутка
4. Викруткові біти 48*C4xL28мм



⊕ PH0000 PH000 PH0 PH1	⊕ 2.5	
⊗ T5H T6H T7H T8H T9H T10H T15H T20H	⊙ 0.8	
● H1.5 H2.0	⦶ Y0.6 Y1 Y2.0 Y2.5	▲ 2.0 2.3 3.0
⊖ U2.6 U3.0	⊛ T2 T3 T4	★ 0.8 1.2 1.5
⊖ 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0	■ SQ0 SQ1 SQ2	⊕ 2.0

ВИКРУТКА

Забезпечує комфорт у використанні, запобігаючи прослизанню і збільшуючи крутний момент за менших зусиль.

ВИКРУТКОВІ БІТИ

Виготовлені з високоякісної сталі CRV, що забезпечує їхню міцність і довговічність. Ці біти стійкі до зносу і здатні витримувати значні навантаження, що робить їх ідеальними для роботи в різних умовах і продовжує термін служби інструменту.

МАГНІТНЕ ЗБЕРІГАННЯ

Магнітні тримачі дають змогу легко організувати біти, спрощуючи доступ до потрібного інструменту. Біти зафіксовані магнітами, що знижує ризик їх втрати або випадкового падіння.

ЗОНА РОЗМАГНІЧУВАННЯ

Це область, де магнітні властивості інструментів або об'єктів тимчасово, або постійно нейтралізуються. Ця зона використовується для запобігання накопичення магнітного заряду на інструментах.

МАГНІТНА ЗОНА

Це область дії магнітного поля. Вона дозволяє утримувати об'єкти завдяки магнітному впливу, що полегшує їхню експлуатацію.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Вибирайте біти, які точно підходять до розміру і типу гвинта. Неправильний інструмент може пошкодити як гвинт, так і біти.
- Перед використанням переконайтеся, що викрутка не має тріщин, відколів або інших ушкоджень, які можуть призвести до ламання або травм.
- Намагайтеся уникати застосування надмірного тиску, оскільки це може призвести до ламання інструменту або пошкодження робочої поверхні.
- Не використовуйте викрутки як важіль, молоток або інші інструменти. Це може пошкодити інструмент.
- Зберігайте викрутки в спеціальному контейнері або органайзері, щоб запобігти втраті або пошкодженню.
- Тримайте руки та пальці якомога далі від робочої зони та обертових частин, щоб уникнути травм.
- Під час виконання робіт, де можуть утворитися частки, носіть захисні окуляри для запобігання травм очей.
- Якщо гвинт має пошкодження на різьбі або інші дефекти, замініть його, щоб уникнути проблем із кріпленням і можливого пошкодження інструмента.
- Переконайтеся, що набір викруток зберігається поза досяжністю дітей, щоб запобігти нещасним випадкам.

Порушення правил експлуатації може призвести до втрати працездатності продукту та гарантії на нього.

Спасибо, что выбрали Proove! Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием продукта.

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА

Материал коробки: алюминиевый сплав

Материал бит: CRV

Размер бит: C4xL28 мм

Размер продукта: 168x66x16мм


Вес: 255г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Многофункциональный набор отверток x1
- Инструкция x1
- Наклейки x1

ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

1. Зона размагничивания
2. Магнитная зона
3. Отвертка
4. Отверточные биты 48*C4xL28мм



 PH0000 PH000 PH0 PH1	 2.5	
 T5H T6H T7H T8H T9H T10H T15H T20H	 0.8	
 H1.5 H2.0	 Y0.6 Y1 Y2.0 Y2.5	 2.0 2.3 3.0
 U2.6 U3.0	 T2 T3 T4	 0.8 1.2 1.5
 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0	 SQ0 SQ1 SQ2	 2.0

ОТВЕРТКА

Обеспечивает комфорт в использовании, предотвращая проскальзывание и увеличивая крутящий момент при меньших усилиях.

ОТВЕРТОЧНЫЕ БИТЫ

Изготовлены из высококачественной стали CRV, что обеспечивает их прочность и долговечность. Эти биты устойчивы к износу и способны выдерживать значительные нагрузки, что делает их идеальными для работы в различных условиях и продлевает срок службы инструмента.

МАГНИТНОЕ ХРАНЕНИЕ

Магнитные держатели позволяют легко организовать биты, упрощая доступ к нужному инструменту. Биты зафиксированы магнитами, что снижает риск их потери или случайного падения.

ЗОНА РАЗМАГНИЧИВАНИЯ

Это область, где магнитные свойства инструментов или объектов временно, или постоянно нейтрализуются. Эта зона используется для предотвращения накопления магнитного заряда на инструментах.

МАГНИТНАЯ ЗОНА

Это область действия магнитного поля. Она позволяет удерживать

объекты благодаря магнитному воздействию, что облегчает их эксплуатацию.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Выбирайте биты, которые точно подходят к размеру и типу винта. Неправильный инструмент может повредить как винт, так и биты.
- Перед использованием убедитесь, что отвертка не имеет трещин, сколов или других повреждений, которые могут привести к поломке или травмам.
- Старайтесь избегать применения чрезмерного давления, так как это может привести к поломке инструмента или повреждению рабочей поверхности.
- Не используйте отвертки в качестве рычага, молотка или других инструментов. Это может повредить инструмент.
- Сохраняйте отвертки в специальном контейнере или органайзере, чтобы предотвратить потерю или повреждение.
- Держите руки и пальцы подальше от рабочей зоны и вращающихся частей, чтобы избежать травм.
- При выполнении работ, где могут образоваться летящие частицы, носите защитные очки для предотвращения травм глаз.
- Если винт имеет повреждения на резьбе или другие дефекты, замените его, чтобы избежать проблем с креплением и возможного повреждения инструмента.
- Убедитесь, что набор отверток хранится вне досягаемости детей, чтобы предотвратить несчастные случаи.

Нарушение правил эксплуатации может привести к потере работоспособности продукта и гарантии на него.

WARNING



Please follow the above safety instructions otherwise it will cause fire, electric shock, damage or other damage.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.
6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China
Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!